

メンテナンスのご案内

メンテナンスによる検査品質維持について

VT-X700

をお使いのお客様へ



高品質・高効率を維持するために
年1回のメンテナンスを推奨しています。

定期的なメンテナンスが
安定した検査と安心した運用に繋がります

このようなご心配、ご不安はありませんか？

X線撮像画像の
精度低下

装置周囲への
X線漏洩

グリス切れ状態による
異音やガタツキ

メンテナンス
で解決！

予期せぬコンピュータ
ウィルスの感染

部品消耗による
駆動部の異常

サービス会社のOFEがトータルでサポートします！！

メンテナンス内容のご紹介

①X線漏洩確認

- 装置周囲のX線漏洩確認
- ※X線漏洩試験成績表提出



【X線漏洩試験成績表】

②装置メンテナンス

- 3D-CT画像機構部の精度確認
- 装置機能確認
- 消耗部品の交換（搬送ベルト）
- 運用フォロー 日常メンテナンス方法，ログ収集方法など

③その他オプション（別見積）

- 消耗部品の交換
基板レールガイド／UPSバッテリー／各種ボタン電池／セーフティリレー
- バックアップ（予備）HDDの製作
- 装置PC／サーバーのウイルス感染確認

※OFEとはオムロンフィールドエンジニアリングの略称名称です。

お問い合わせ
contact

オムロンAOIサービスセンター
(オムロンフィールドエンジニアリング株式会社)

・フリーダイヤル 0120-066-394
・E-mail 01aoi_01service@oss-g.omron.co.jp

お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください